


Размеры, мм													Дополнительный размер*	Раз				Дополнительный размер*
Ra5	Ra10	Ra20	Ra40	Ra5	Ra10	Ra20	Ra40	Ra5	Ra10	Ra20	Ra40	Ra5	Ra10	Ra20	Ra40	Ra5		
0,010	0,010	0,010	—	0,100	0,100	0,100	0,100	1,0	1,0	1,0	1,0	10	10	10	10	10,2		
	0,011				0,105	0,110	0,110		1,1	1,1	1,1	1,05	11	11	10,5	10,8		
	0,012	0,012	0,012		0,120	0,120	0,120		1,2	1,2	1,2	1,25	12	12	12	12,5		
	0,013				0,130	0,140	0,140			1,4	1,4	1,35		14	14	13,5		
	0,014	0,014	0,015		0,140	0,150	0,150			1,5	1,5	1,45		15	15	14,5		
	0,015											1,55				15,5		
0,016	0,016	0,016	0,016	0,160	0,160	0,160	0,160	1,6	1,6	1,6	1,6	16	16	16	16	16,5		
	0,017				0,170	0,180	0,180		1,8	1,8	1,7	1,75		18	18	17,5		
	0,018	0,018	0,019		0,180	0,190	0,190			2,0	2,0	1,85		20	20	18,5		
	0,019				0,200	0,200	0,200			2,2	2,0	1,95		22	22	19,5		
	0,020	0,020	0,020		0,210	0,220	0,220			2,4	2,1	2,05		24	24	20,5		
	0,021				0,220	0,240	0,240				2,2	2,15				21,5		
0,025	0,025	0,025	0,025	0,250	0,250	0,250	0,250	2,5	2,5	2,5	2,5	25	25	25	25	25	27	
	0,026				0,260	0,280	0,280		2,8	2,8	2,6	2,7		28	28	26		
	0,028	0,028	0,030		0,280	0,300	0,300			3,2	3,2	2,8		32	32	30		
	0,030				0,320	0,320	0,320			3,6	3,2	3,3		36	32	29		
	0,032	0,032	0,032		0,340	0,360	0,360			3,8	3,4	3,4		38	32	31		
	0,034				0,360	0,380	0,380				3,6	3,5				35		
0,040	0,040	0,040	0,040	0,400	0,400	0,400	0,400	4,0	4,0	4,0	4,0	40	40	40	40	40	41	
	0,042				0,420	0,450	0,450		4,5	4,5	4,2	4,1		45	45	42		
	0,045	0,045	0,048		0,450	0,480	0,480			5,0	5,0	4,5		50	50	45		
	0,048				0,500	0,500	0,500			5,6	5,0	5,2		56	56	48		
	0,050	0,050	0,050		0,530	0,560	0,560			6,0	5,3	5,5		60	50	49		
	0,053				0,560	0,600	0,600				5,6	5,8				55		
0,063	0,063	0,063	0,063	0,630	0,630	0,630	0,630	6,3	6,3	6,3	6,3	63	63	63	63	63	65	
	0,067				0,670	0,710	0,710		7,1	7,1	6,7	6,5		71	71	67		
	0,071	0,071	0,075		0,710	0,750	0,750			9,0	7,1	7,3		90	71	70		
	0,075				0,800	0,800	0,800			9,0	8,0	8,2		90	80	73		
	0,080	0,080	0,080		0,850	0,900	0,900			9,5	9,0	8,8		95	90	75		
	0,085				0,850	0,950	0,950				9,5	9,2				78		
0,090	0,090	0,090	0,095		0,900	0,950	0,950		8,0	8,0	8,0	8,2	80	80	80	80	82	
	0,095									9,0	9,0	8,5			90	90	85	
											9,5	9,8					88	

## Продолжение

Ряд				Дополнительный размер*	Ряд				Дополнительный размер*	Ряд				Дополнительный размер*
Ra5	Ra10	Ra20	Ra40		Ra5	Ra10	Ra20	Ra40		Ra5	Ra10	Ra20	Ra40	
100	100	100	100	102	1000	1000	1000	1000	1030	10000	10000	10000	10000	10300
	105	108	110	112		1120	1120	1120	1060	1090	11200	11200	10600	10900
	110	112	112	115		1180	1180	1180	1120	1150	11500	11500	11200	11500
	120	115	118	125		1250	1250	1250	1250	1280	12500	12500	12500	12800
	125	125	125	130		135	135	135	1320	1360	13200	13200	13200	13600
	140	140	145	150		145	1400	1400	1400	1450	14000	14000	14000	14500
	150	155	155						1500	1550	15000	15000	15000	15500
	160	160	160	160		1600	1600	1600	1600	1650	16000	16000	16000	16500
160	170	175	180	185	1600	1700	1700	1700	1750	16000	17000	17000	17500	
	180	185	190	195		1800	1800	1800	1800	1850	18000	18000	18000	18500
	190	195	200	205		1900	1900	1900	1900	1950	19000	19000	19000	19500
	200	200	200	205		2000	2000	2000	2000	2060	20000	20000	20000	
	210	215	220	230		2120	2120	2120	2120	2180	25000	25000	25000	25800
	220	220	230	240		2240	2240	2240	2240	2300	28000	28000	28000	27200
	240					2360			2360	2430	30000	30000	30000	29000
	250	250	250	250		2500	2500	2500	2500	2580	31500	31500	31500	32500
250	260	290	280	310	2500	2650	2650	2650	2720	40000	33500	33500	33500	34500
	280	280	300	315		2800	2800	2800	2800	2900	35500	35500	35500	36500
	300	315	320	330		3000	3000	3000	3000	3070	37500	37500	37500	38700
	320	320	320	330		3150	3150	3150	3150	3250	40000	40000	40000	41200
	340	350	360	370		3350	3350	3350	3350	3450	42500	42500	42500	43700
	360	360	380	390		3550	3550	3550	3550	3650	45000	45000	45000	46200
	380	390				3750			3750	3870	47500	47500	47500	48700
	400	400	400	410		4000	4000	4000	4000	4120	50000	50000	50000	51500
400	420	440	450	460	4000	4250	4250	4250	4370	63000	53000	53000	53000	54500
	450	450	480	490		4500	4500	4500	4620		56000	56000	56000	58000
	480					4750			4870		60000	60000	60000	61500
	500	500	500	515		5000	5000	5000	5000	5150	63000	63000	63000	65000
	530	545	560	580		5300	5300	5300	5300	5450	67000	67000	67000	69000
	560	560	600	615		5600	5600	5600	5600	5800	71000	71000	71000	73000
	600	615				6000			6000	6150	75000	75000	75000	77500
	630	630	630	650		6300	6300	6300	6300	6500	80000	80000	80000	82500
630	670	690	710	730	6300	6700	6700	6700	6900	100000	85000	85000	85000	87500
	710	730	750	775		7100	7100	7100	7100	7300	90000	90000	90000	92500
	750	775				7500			7750	95000	95000	95000	97500	
	800	800	800	825		8000	8000	8000	8000	8250	100000	100000	100000	
	850	875	900	925		8500	8500	8500	8500	8750				
	900	925	950	975		9000	9000	9000	9000	9250				
	950	975				9500			9500	9750				



$$K = \frac{x_{\text{по варианту}}}{x_{\text{измеренное}}}$$

Задан размер  $x=85$  мм.

$x_{\text{изм}} = 24$  мм.

$$K = \frac{x_{\text{по варианту}}}{x_{\text{измеренное}}} = \frac{85}{24} = 3,54$$

$$d_{\text{изм.1}} = 34 \Rightarrow d_1 = 34 \cdot 3,54 = 120,36 \Rightarrow d_1 = 120 \text{ (мм)}$$

$$d_{\text{изм.2}} = 58 \Rightarrow d_1 = 58 \cdot 3,54 = 205,32 \Rightarrow d_1 = 205 \text{ (мм)}$$

$$d_{\text{изм.3}} = 47 \Rightarrow d_1 = 47 \cdot 3,54 = 166,38 \Rightarrow d_1 = 165 \text{ (мм)}$$

$$d_{\text{изм.4}} = 34 \Rightarrow d_1 = 34 \cdot 3,54 = 120,36 \Rightarrow d_1 = 120 \text{ (мм)}$$

$$d_{\text{изм.5}} = 23 \Rightarrow d_1 = 23 \cdot 3,54 = 81,42 \Rightarrow d_1 = 80 \text{ (мм)}$$

$d_1 = d_4$  - должны быть кратны 5

$$l_{\text{изм.1}} = 198 \Rightarrow l_1 = 198 \cdot 3,54 = 700,92 \Rightarrow l_1 = 710/670 \text{ (мм)}$$

$$l_{\text{изм.2}} = 22 \Rightarrow l_2 = 22 \cdot 3,54 = 77,88 \Rightarrow l_2 = 80/75 \text{ (мм)}$$

$$l_{\text{изм.3}} = 58 \Rightarrow l_3 = 58 \cdot 3,54 = 205,32 \Rightarrow l_3 = 210/200 \text{ (мм)}$$

$$l_{\text{изм.4}} = 54 \Rightarrow l_4 = 54 \cdot 3,54 = 191,16 \Rightarrow l_4 = 190 \text{ (мм)}$$

$$l_{\text{изм.5}} = 51 \Rightarrow l_5 = 51 \cdot 3,54 = 180,54 \Rightarrow l_5 = 180 \text{ (мм)}$$


$$\Delta = l_1 - (l_2 + l_3 + l_4 + l_5) = 710 - (80 + 210 + 190 + 180) = 50 \text{ мм};$$

$$\Delta = l_1 - (l_2 + l_3 + l_4 + l_5) = 670 - (75 + 200 + 190 + 180) = 25 \text{ мм};$$

$$\Delta_{\text{изм}} = 10 \text{ мм} \Rightarrow \Delta = 35,4 \text{ мм}$$

ВЧМ шифр


$\sqrt{Ra} 6.3$  (✓)



B

1. НВ 260.285.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий по H14, болтов по h14, остальных по ±IT14/2



ВЧМ шифр			
Лин. шифр	№ зонтик	Подп. зона	Лист
Раздел.			
Черт.			
Ужнажд.			
Изменил.			
Накладк.			
Бюл.			
Круг 50ГОСТ2590-77 45ГОСТ1050-78			Формат А1
Копировал			

Вал




21

№ <sup>п</sup> нач	Наим. вала	Базы и допы	Мат. №	Мат. № для	Нач. в дюймах



Лист 1 из 1

Чертеж №

Начертано:



$\checkmark \sqrt{Ra} 3.2 (\checkmark)$



1. 190..200НВ
2. Острые кромки притупить  $R=0.3\text{мм}$
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 h14, H14, ±IT14/2


Из	Лист	№ документ	Подпись	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб							
Гроб							
Г.контр							
И.контр							
Черт							

Вал ведомый


Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Лист 1 из 1  
Лист 1

КП16 15190102473.01

 $\checkmark Ra 12.5 (\checkmark)$ 

1. Цементировать  $h_0,3...0,559...63$  HRC  
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-мк



Нач. Лист	№ рисунка	Подп.	Дата
Разраб	Ложкина В.А		
Проф	Дунцова Г.В		
Т.контр.			
И.контр.			
Чтб	Кохоб С.А		


КП16 15190102473.01

Вал-шестерня

Лист	Масса	Масштаб
- 0 -	5.3	1:1
Лист	Листовий	1


Сталь 20Х  
ГОСТ 4543-71

ГАЛОУ СО ТМК  
зр ГМ29-2




Герб поиска

Станд №




A





- 1 Формообразные уклоны  $\approx 3^\circ$
- 2 Неуказанные радиусы 2мм ток
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров поверхностей  $\checkmark$  : отверстий +f, валов -f, остальных  $\pm f/2$  среднего класса точности, поверхностей  $\checkmark \pm f/2$  грубого класса точности

Изл. Лист	№ Заказч	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб						
Проб						
Технод						
Консульт						
Исполн						
<b>Крышка подшипника</b>				Лист 1	Листов 1	11



63




- 1 Формовочные уклоны  $\approx 3^\circ$
- 2 Неуказанные радиусы 2мм тах
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров  
поверхностей  $\checkmark$  : отверстий  $+t$ , вала  $-t$ , остальных  
 $\pm t/2$  среднего класса точности, поверхностей  
 $\checkmark$   $\mp t/2$  грубого класса точности



Код листа	№ Загара	Расстр	Измен	
Разраб				
Проф				
Т.контр				
Консульт				
И.контр				
Чтд				

## *Крышка подшипника*

ПЛК-3.12-10100.13



A○(5:1)


 $\sqrt{Ra} 12,5 (\checkmark)$ 

- Формоочечные уклоны - 3°, литейные радиусы - 3 мм
- Неуказанные радиусы закруглений 3.5 мм
- Остальные технические требования по СТБ 1014-95

№ п/п	№ доклн	Год	Лист	Масса	Массаж
Разд	Мельникова				
Проб	Линьков				
Скепт					
Неконтр					
Черт					

ПЛК-3.12-10100.13  
Крышка  
СЧ 15 ГОСТ 14.12-85  
Бел-Рос. уч-т  
гр. ПДМ-000

$\sqrt{Ra2.5}$  (✓)




1. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий по  $H14$ , валов по  $h14$ .
2. Неуказанные радиусы 2...3мм.
3. Формировочные уклоны по ГОСТ 3212 - 75

Изм/лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Числовой
Разгл.						
Проб.						
Технотр.						
Нажимнр.						
Чтоб						

Крышка  
Сталь 40ХН ГОСТ 1050-88

A4GROUP.NET



№ лист	№ докум	Родн.	Форм
Разгл.			
Проб.			
Технотр.			
Консульт.			
Нажимнр.			
Чтоб			

**Крышка подшипника**

Гарн.	Резка	Рисунок
1		11
Лист	Лист	Лист

