#### 1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

# 1.1. Содержание пояснительной записки и графической части РГЗ

В пояснительной записке должен быть представлен структурный анализ рычажного механизма: приведена структурная схема механизма при произвольном положении входного звена с обязательным соблюдением заданных вариантов сборки; показана классификация звеньев и кинематических пар; исключены, при их наличии, избыточные связи, показана замена высших кинематических пар цепями с низшими парами; определена подвижность механизма, выделены группы Ассура, установлен класс, порядок и вид, последовательность их присоединения к элементарному механизму; проведена проверка соответствия структурных параметров условию существования механизма; определен класс механизма (1–4 уч. недели).

Задача об определении положений звеньев и характерных точек звеньев, аналогов скоростей и ускорений должна быть решена аналитически, методом Зиновьева (5–9 уч. недели), и графически, путем построения планов скоростей и ускорений (10–14 уч. недели).

В работе должен быть представлен сравнительный анализ полученных результатов.

При выполнении студентом курсовой работы согласно учебному плану необходимо дополнить структурное и кинематическое исследования силовым анализом, проведенным аналитически, графически и методом Жуковского (15–16 уч. недели).

Защита РГЗ (КР) запланирована на 17–18 уч. неделе.

#### 1.2. Оформление иллюстраций, графиков и таблиц

Расчетно-пояснительная записка выполняется индивидуально в соответствии с заданием, выдаваемым преподавателем, и состоит из брошюрованной пояснительной записки объемом 20-25 страниц формата A4 и графической части, представленной на листе формата A1 (594 × 841).

Пояснительная записка – документ, содержащий описание исследуемого механизма, обоснования принятых при его разработке методов исследования и тех-

нических решений, пояснение и анализ математических моделей механизма, все виды расчетов, схемы, графики, таблицы, диаграммы, поясняющие расчеты и принятые решения.

Пояснительная записка работы должна содержать: титульный лист, задание на РГЗ, введение, основную часть, заключение, список использованной литературы, содержание работы и при необходимости приложение [3].

Цифровой материал результатов расчетов оформляют в виде таблиц, которые нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Допускается сквозная нумерация таблиц в пределах всего документа. Надпись «Таблица...» помещается перед заголовком таблицы и выполняется строчными буквами, начиная с прописной, а подзаголовок — со строчной буквы. В конце заголовка и подзаголовка знаки препинания не ставят. Заголовки записывают в единственном числе.

Диагональное деление графы не допускается. Если таблица не помещается на лист, то она переносится на следующий. При этом над последующими частями пишется «Продолжение таблицы ...» с указанием номера непоместившейся таблицы.

На каждый рисунок и таблицу необходимо дать ссылку в тексте.

Допускается компьютерный способ верстки текста, таблиц, графиков и иллюстраций с последующей распечаткой готового материала.

Все построения необходимо снабжать соответствующим комментарием и масштабным коэффициентом. Значение масштабного коэффициента выбирается произвольным, обеспечивающим четкое представление описываемой части исследований механизма и максимальное итоговое заполнение площади листа.

Конструкторским документам (пояснительная записка и чертеж) присваивается шифр [3].

#### 1.3. Основные надписи и расположение форматов

ГОСТ 2.104—68 распространяется на чертежи и другие технические документы изделий основного и вспомогательного производства и устанавливает формы и порядок заполнения основной надписи на чертежах.

Содержание, расположение и размеры граф основных надписей, а также размеры рамок на чертежах должны соответствовать форме 1. Основная надпись для текстовых конструкторских документов, первого или заглавного листа выполняется по форме 2. Последующие листы выполняются с основной надписью по форме 2а [3].

Основные надписи и рамки располагают в правом нижнем углу чертежа или другого технического документа и выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303–68. На листах формата  $A4~(297\times210)$  по ГОСТ 2.301–68 основные надписи располагают только вдоль короткой стороны листа.

Складывание чертежа проводится после защиты РГЗ (КР) и выполняется в соответствии с ГОСТ 2.501–88. Лист складывается изображением наружу («нали-

цо») так, чтобы основная надпись (угловой штамп) оказалась на верхней лицевой стороне сложенного листа в правом его нижнем углу [3]. Отверстия для брошюровки пробиваются с левой стороны листа. Лист графической части подшивается в пояснительную записку внутрь обложки после списка использованной литературы.

#### 1.4. Правила оформления формул

Все расчетные зависимости (нумеруются по тексту) должны быть либо выведены, либо иметь ссылку на источник, из которого они взяты.

Расчетные формулы записывают сначала в символьном виде, затем в них подставляют цифровые значения физических величин и, наконец, приводят окончательный ответ с обязательным указанием размерности, например:

$$S_{3Y}'' = l_{O2S3}(\varphi_2'')\cos\varphi_2 - l_{O2S3}(\varphi_2')^2\sin\varphi_2;$$
 
$$S_{3Y}'' = 0.1(-0.0355)\cos9.69 - 0.1(0.3396)^2\sin9.69 = -0.00543 \text{ m}.$$

Ссылки на источники заимствования формул, рекомендаций, выводов и других данных должны быть сделаны по правилам, определяемым в ГОСТ 7.1.

# 1.5. Условные обозначения, принятые в расчетно-графическом задании, и общие рекомендации

Задание и вариант к РГЗ выдается каждому студенту на вводном занятии и содержит структурную схему рычажного механизма, основную силовую характеристику — диаграмму силы сопротивления  $F_c = f(l_5)$  или момента сопротивления  $M_c = f(\psi_5)$ , приложенных к выходному звену, и таблицу с исходными данными для анализа рычажного механизма.

В задании приняты следующие обозначения:  $l_i$  — длина звена, м; x, y — координаты точек механизма;  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  — угол наклона межцентрового расстояния; H — ход ползуна;  $\psi_j$  — угол поворота выходного звена;  $\omega_1$  — угловая скорость кривошипа;  $k_i$  — коэффициент пропорциональности, позволяющий определить координаты центра тяжести  $S_i$  на звене;  $F_c$  — значение силы сопротивления;  $M_c$  — величина момента сопротивления.

Масса i-го звена определяется по формуле  $m_i = q \, l_i$ , где  $l_i$  — длина i-го звена, м; q — масса, приходящаяся на 1 метр длины звена (q = 20 кг/м). Масса ползуна или камня в пять раз превосходит массу кривошипа. Момент инерции звена определяется относительно оси, перпендикулярной плоскости движения звена и прохо-

дящей через центр масс, по формуле 
$$J_{Si} = \frac{m_i l_i^2}{12} \ \mbox{кг} \cdot \mbox{м}^2$$
 .

#### 2. ЗАЩИТА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ


К защите допускаются работы, выполненные в срок, в требуемом объеме, просмотренные и проверенные студентом и руководителем. Защита проводится согласно учебному плану и расписанию кафедры.

#### 3. СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Артоболевский И.И.* Теория механизмов и машин / И.И. Артоболевский. Изд. 5-е, стереотип.– М: Наука, 2008. 639 с.
- 2.  $\ \ \, \mathcal{L}$  Вевитский  $\ \ \, H.U.$  Теория механизмов и машин / Н.И. Левитский. Изд. 2-е, перераб. и доп. М: Наука, 1990. 592 с.
- 3. *Гилета В.П.* Теория механизмов и машин: учеб. пособие / В.П. Гилета, Н.А. Чусовитин, Б.В. Юдин. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. Ч. 1. Структурный и кинематический анализ рычажных механизмов. 108 с.
- 4. *Гилета В.П.* Теория механизмов и машин: учеб.- метод. пособие. Изд. 2-е, исправл. и доп. / колл. авт. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. 4.1. 92 с.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, ТИП А


#### Задание 1



 $l_{AC} = k_1 l_{AB}$ ;  $y_1 = 1,5y$ ;  $l_{CS4} = k_2 l_{CD}$ ;  $l_{BS3} = k_3 l_{BM}$ 

Таблица 1

D.,,,,,,					Е	Величин	на				
Вариант	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BM}$ , M	$l_{CD}$ , м	х, м	у, м	<i>Fc</i> 5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$	$k_3$
1	0,05	0,18	0,15	0,15	0,11	0,1	5	44	0,5	0,5	0,3
2	0,1	0,13	0,12	0,15	0,1	0,1	4	63	0,3	0,3	0,25
3	0,12	0,16	0,17	0,1	0,14	0,05	12	25	0,8	0,8	0,4
4	0,11	0,16	0,22	0,18	0,18	0,14	3	38	0,5	0,5	0,45
5	0,03	0,24	0,15	0,1	0,12	0,16	1	47	0,3	0,3	0,5
6	0,12	0,12	0,27	0,15	0,14	0,07	10	57	0,25	0,25	0,3
7	0,15	0,26	0,18	0,2	0,21	0,16	3	31	0,4	0,4	0,25
8	0,04	0,15	0,25	0,18	0,16	0,08	2	19	0,45	0,45	0,4
9	0,05	0,15	0,12	0,1	0,2	0,04	3	38	0,5	0,5	0,45
0	0,06	0,12	0,09	0,15	0,1	0,1	2	63	0,4	0,4	0,5



 $l_{CM} = k_1 l_{BM}; \ l_{BS2} = k_2 l_{AB}; \ l_{CS4} = k_3 l_{CD}$ 

Таблица 2

D						Вели	чина					
Вариант	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BM}$ , м	α	$l_{CD}$ , м	<i>x</i> , M	у, м	<i>Fc</i> 5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$	$k_3$
1	0,03	0,12	0,07	180°	0,15	0,13	0,05	3	62	0,5	0,5	0,5
2	0,05	0,22	0,15	55°	0,22	0,25	0,01	5	55	0,3	0,45	0,3
3	0,06	0,15	0,15	15°	0,3	0,15	0	6	50	0,85	0,5	0,25
4	0,07	0,24	0,15	45°	0,3	0,26	0,08	14	44	0,75	0,5	0,4
5	0,08	0,07	0,28	30°	0,16	0,13	0,05	16	40	0,3	0,25	0,45
6	0,09	0,36	0,22	60°	0,4	0,35	0	9	38	0,25	0,5	0,5
7	0,1	0,45	0,3	45°	0,55	0,5	0,05	10	30	0,4	0,35	0,3
8	0,11	0,4	0,3	30°	0,45	0,5	0	10	25	0,45	0,5	0,25
9	0,08	0,25	0,23	25°	0,25	0,35	0,1	12	20	0,65	0,25	0,4
0	0,12	0,15	0,25	50°	0,3	0,23	0,04	15	15	0,5	0,5	0,45




Таблица 3

D				Вели	<b>чина</b>			
Вариант	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BC}$ , м	$l_{CD}$ , м	<i>Fc</i> 5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
1	0,04	0,1	0,15	0,12	4	100	0,5	0,3
2	0,045	0,2	0,3	0,2	9	100	0,3	0,25
3	0,05	0,15	0,2	0,15	10	80	0,5	0,4
4	0,055	0,12	0,15	0,16	5	80	0,5	0,5
5	0,06	0,15	0,25	0,22	12	90	0,3	0,3
6	0,065	0,15	0,2	0,18	6	100	0,25	0,25
7	0,07	0,2	0,25	0,2	7	90	0,4	0,4
8	0,08	0,2	0,3	0,25	8	90	0,45	0,5
9	0,09	0,19	0,2	0,2	10	70	0,5	0,25
0	0,1	0,25	0,3	0,3	12	70	0,4	0,3




Таблица 4

D					Вели	чина					
Вариант	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , м	$l_{BM}$ , M	$l_{AC} = l_{BC}, M$	$l_{CD}$ , м	х, м	у, м	<i>Fc</i> 5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
1	0,05	0,15	0,17	0,1	0,18	0,25	0,05	6	55	0,5	0,5
2	0,04	0,08	0,07	0,05	0,2	0,08	0	8	50	0,3	0,3
3	0,06	0,15	0,15	0,1	0,2	0,15	0,01	12	44	0,5	0,25
4	0,05	0,15	0,2	0,12	0,3	0,25	0,2	16	40	0,5	0,4
5	0,1	0,3	0,2	0,15	0,4	0,3	0,1	20	40	0,3	0,45
6	0,15	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0	10	35	0,25	0,5
7	0,1	0,45	0,3	0,2	0,4	0,5	0,01	12	30	0,4	0,3
8	0,2	0,4	0,35	0,25	0,4	0,5	0	8	30	0,45	0,25
9	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,05	6	20	0,5	0,4
0	0,1	0,2	0,2	0,12	0,45	0,25	0,1	7	15	0,4	0,45




Таблица 5

Dansser				I	Зеличин	a			
Вариант	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{AC}$ , M	$l_{CD}$ , м	х, м	<i>Fc</i> 5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
1	0,05	0,15	0,1	0,2	0,1	10	150	0,5	0,7
2	0,06	0,25	0,15	0,3	0,15	12	130	0,3	0,6
3	0,07	0,25	0,15	0,3	0,15	14	100	0,5	0,5
4	0,08	0,25	0,15	0,3	0,15	16	85	0,5	0,45
5	0,09	0,3	0,15	0,36	0,15	9	80	0,3	0,5
6	0,1	0,3	0,2	0,36	0,2	10	60	0,25	0,8
7	0,12	0,36	0,18	0,4	0,18	24	60	0,4	0,5
8	0,15	0,45	0,22	0,5	0,22	30	50	0,45	0,7
9	0,18	0,56	0,28	0,63	0,28	18	40	0,5	0,6
0	0,2	0,6	0,4	0,71	0,2	20	25	0,4	0,5




Таблица 6

Dominor					В	еличи	на				
Вариант	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , м	$l_{BM}$ , M	$l_{\mathit{CM}}$ , M	$l_{CD}$ , M	<i>x</i> , M	у, м	<i>Fc</i> 5, кН	$\omega_1,c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
1	0,05	0,1	0,15	0,02	0,05	0,15	0,015	10	10	0,5	0,5
2	0,1	0,3	0,4	0,025	0,06	0,5	0,025	4	60	0,3	0,3
3	0,03	0,14	0,05	0,04	0,08	0,15	0,03	5	75	0,5	0,25
4	0,05	0,2	0,15	0,06	0,14	0,2	0,06	8	20	0,5	0,4
5	0,05	0,25	0,08	0,1	0,15	0,25	0,08	10	50	0,3	0,45
6	0,04	0,15	0,15	0,04	0,08	0,25	0,03	5	40	0,25	0,5
7	0,03	0,2	0,16	0,04	0,1	0,25	0,04	6	20	0,4	0,3
8	0,04	0,14	0,06	0,03	0,09	0,15	0,03	12	50	0,45	0,25
9	0,03	0,15	0,14	0,04	0,07	0,25	0,025	14	60	0,5	0,4
0	0,02	0,1	0,05	0,06	0,08	0,12	0,04	6	50	0,4	0,45




Таблица 7

D					Вели	чина				
Вариант	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{\mathit{BM}}$ , м	$l_{AC}$ , M	$l_{CD}$ , м	<i>x</i> , M	<i>Fc</i> 5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
1	0,03	0,12	0,09	0,06	0,15	0,13	3	50	0,5	0,25
2	0,06	0,22	0,15	0,075	0,2	0,15	6	35	0,3	0,35
3	0,12	0,3	0,25	0,1	0,3	0,25	10	20	0,5	0,5
4	0,05	0,2	0,15	0,03	0,18	0,15	5	40	0,5	0,45
5	0,04	0,1	0,15	0,05	0,12	0,15	4	45	0,3	0,4
6	0,02	0,15	0,11	0,03	0,09	0,1	6	60	0,25	0,25
7	0,03	0,12	0,08	0,03	0,1	0,1	9	50	0,4	0,35
8	0,05	0,15	0,1	0,05	0,15	0,15	10	40	0,45	0,5
9	0,06	0,15	0,15	0,06	0,18	0,15	12	30	0,5	0,45
0	0,07	0,24	0,18	0,12	0,3	0,26	18	25	0,4	0,4




Таблица 8

Ъ					Велич	нина				
Вариант	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BM} = l_{CM}, M$	$l_{CD}$ , м	х, м	α	<i>Fc</i> 5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
1	0,04	0,1	0,1	0,11	0,12	90°	4	44	0,5	0,5
2	0,03	0,15	0,1	0,13	0,1	75°	6	63	0,3	0,3
3	0,05	0,07	0,08	0,14	0,1	60°	12	25	0,5	0,25
4	0,06	0,15	0,09	0,18	0,14	45°	6	38	0,5	0,4
5	0,04	0,15	0,09	0,15	0,16	30°	8	47	0,3	0,45
6	0,04	0,09	0,06	0,14	0,08	60°	5	57	0,25	0,5
7	0,06	0,18	0,09	0,21	0,16	45°	12	31	0,4	0,3
8	0,05	0,1	0,08	0,16	0,1	30°	10	19	0,45	0,25
9	0,05	0,1	0,15	0,2	0,17	75°	9	38	0,5	0,4
0	0,02	0,1	0,05	0,12	0,09	60°	5	63	0,4	0,45




Таблица 9

D					Ве	сличи	на				
Вариант	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{\mathit{BM}}$ , м	<i>l <sub>СМ</sub></i> , м	$l_{CD}$ , м	х, м	у, м	<i>Fc</i> 5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
1	0,03	0,12	0,08	0,15	0,2	0,15	0,1	3	94	0,5	0,5
2	0,05	0,08	0,07	0,07	0,21	0,08	0,05	30	88	0,3	0,3
3	0,05	0,15	0,17	0,15	0,3	0,25	0,1	6	63	0,5	0,25
4	0,04	0,12	0,17	0,12	0,3	0,23	0,05	12	47	0,5	0,4
5	0,08	0,25	0,2	0,1	0,3	0,3	0	10	38	0,3	0,45
6	0,15	0,5	0,3	0,3	0,6	0,4	0,05	5	31	0,25	0,5
7	0,1	0,45	0,3	0,15	0,45	0,5	0,1	15	25	0,4	0,3
8	0,1	0,4	0,3	0,2	0,6	0,5	0,05	7	28	0,45	0,25
9	0,1	0,15	0,3	0,13	0,4	0,03	0,1	12	22	0,5	0,4
0	0,1	0,15	0,18	0,15	0,45	0,06	0	15	19	0,4	0,45




Таблица 10

Damarara					Велич	ина				
Вариант	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , м	$l_{AC}$ , M	$l_{CD}$ , м	α	β	<i>Fc</i> 5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
1	0,05	0,15	0,17	0,25	55°	60°	10	94	0,5	0,3
2	0,06	0,2	0,16	0,4	50°	45°	12	85	0,3	0,25
3	0,07	0,22	0,17	0,5	45°	60°	14	79	0,8	0,4
4	0,07	0,18	0,16	0,3	30°	45°	10	75	0,5	0,5
5	0,08	0,26	0,17	0,25	60°	60°	8	69	0,3	0,3
6	0,08	0,28	0,16	0,4	45°	45°	9	63	0,25	0,25
7	0,09	0,3	0,15	0,5	50°	60°	10	57	0,4	0,4
8	0,09	0,25	0,1	0,25	25°	45°	12	50	0,45	0,5
9	0,1	0,22	0,18	0,3	90°	60°	10	44	0,5	0,25
0	0,11	0,26	0,15	0,4	30°	45°	10	38	0,4	0,3

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, ТИП Б


# 

 $l_{O1S1} = k_1 l_{O1A}, l_{BS4} = k_2 l_{BE}$ 

Таблица 1

Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{AB}$ , м	$l_{BC}$ , м	$l_{BE}$ , м	<i>y</i> <sub>1</sub> , M	<i>y</i> <sub>2</sub> , M	α	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	4	4	6	5	5,5	3,5	140°	-1	0,5	0,4
Вариант 2	3	5	3	4	3,5	3	160°	1	0,7	0,3

Вариант 1: Fmax3 = 1,4 кH, Fmax5 = 2,1 кH; Вариант 2: Fmax3 = 2 кH, Fmax5 = 3 кH.




 $l_{AS2} = k_1 l_{AC}, l_{NS3} = k_2 l_{NB}$ 

Таблица 2

Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{AB}$ , м	$l_{BD}$ , м	$l_{NB}$ , M	$l_{O2N}$ , м	$l_{O1O2}$ , м	у, м	β	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	3,5	4	2,5	2,5	3	3,6	3	40°	1	0,2	0,5
Вариант 2	4	3,25	3,25	3,5	3	5	2,5	30°	-1	0,3	0,6


Вариант 1: Fmax = 4 кH; Вариант 2: Fmax = 5 кH.



 $l_{OS1} = k_1 l_{OA}, l_{AS2} = k_2 l_{AE}$ 

Таблица 3


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AD}$ , M	$l_{AE}$ , M	<i>y</i> <sub>1</sub> , M	<i>y</i> <sub>2</sub> , M	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2,5	3	4,5	3,3	1,7	3	-1	0,1	0,7
Вариант 2	4	2	5,5	5	1	3,5	1	0,6	0,2



 $l_{O1S1} = k_1 l_{O1A}, l_{O2S3} = k_2 l_{O2E}, l_{DS5} = k_3 l_{AB}$ 

Таблица 4

Величина	$l_{O1A}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BO2}$ , м	$l_{BE}$ , M	у, м	$x_1$ , M	<i>x</i> <sub>2</sub> , M	Fmax, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$	$k_3$
Вариант 1	0,2	0,6	0,55	0,1	0,1	0,3	0,65	4	-1	0,5	0,1	0,2
Вариант 2	3	4	5,5	2	3	3,5	5,5	6,3	1	0,7	0,5	0,8





 $l_{O1S1} = k_1 l_{O1A}, l_{O3S3} = k_2 l_{O3C}, l_{DS4} = k_3 l_{DB}$ 

Таблица 5

Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BC}$ , м	$l_{O3C}$ , M	$l_{BD}$ , M	$l_{O2D}$ , м	<i>y</i> , M	$x_1$ , M	$x_2$ , M	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$	$k_3$
Вариант 1	2	5,3	5,3	3,5	2,5	3	3,6	4,8	4	-1	0,5	0,4	0,3
Вариант 2	0,35	0,4	0,25	0,7	0,4	0,3	0,25	0,5	0,45	1	0,7	0,8	0,9

Вариант 1: Mc = 3 кНм; Вариант 2: Mc = 5 кНм.







 $l_{O1S1} = k_1 l_{O1A}, l_{AS2} = k_2 l_{AB}, l_{O2S3} = k_3 l_{O2B}$ 

Таблица 6

Величина	$l_{O1A}$ ,M	$l_{AB}$ , M	$l_{BE}$ , M	$l_{O2C}$ , м	$l_{O1O2}$ ,M	<i>l</i> , м	у, м	β	α	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$	$k_3$
Вариант 1	2	5	5	3,5	5,3	1	5,2	10°	45°	-1	0,5	0,3	0,7
Вариант 2	0,35	0,5	0,7	0,4	5,3	0,07	0,45	15°	90°	1	0,4	0,5	0,3

Вариант 1: Fc = 3 кH; Вариант 2: Fc = 5.5 кH.







 $l_{AS2} = k_1 l_{AC}, l_{DS5} = k_2 l_{O1A}$ 

Таблица 7

Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BC}$ , м	$l_{O2B}$ , м	$x_1$ , M	<i>x</i> <sub>2</sub> , M	у, м	Fmax, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,1	0,3	0,3	0,3	3,6	4,5	0,3	3	-1	0,8	1
Вариант 2	4	6,5	0,1	5,5	0,6	0,2	0,5	5	1	0,7	0,5






 $l_{CS4} = k_1 l_{CD}, l_{DS5} = k_2 l_{O3D}$ 

Таблица 8


Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{BC}$ , м	$l_{CD}$ , м	$l_{O3D}$ , м	$l_{O1O3}$ , м	у, м	х, м	α	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	3	3,5	3,5	4,37	6	3	3,5	30°	4	1	0,5	0,3
Вариант 2	0,16	0,395	0,15	0,6	0,6	0,25	0,2	45°	6	-1	0,2	0,7



 $l_{BS2} = k_1 l_{BC}, l_{AS4} = k_2 l_{AM}$ 

Таблица 9


Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{O1B}$ , м	$l_{BC}$ , м	$l_{AM}$ , M	у, м	<i>F</i> max3, кН	<i>F</i> max5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	3	3	5,5	4,5	2	3	5	-1	0,6	0,5
Вариант 2	0,5	0,1	0,5	0,6	0,35	5	7	1	0,5	0,6



 $l_{AS2} = k_1 l_{AN}, l_{DS5} = k_2 l_{O1A}$ 

Таблица 10

Величина	$l_{O1A}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BN}$ , M	у, м	Fmax5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,1	0,235	0,115	0,09	2	-1	0,2	0,5
Вариант 2	2,5	4	1,5	1,25	6	1	0,3	0,1




 $l_{OS4} = k_1 l_{OD}, l_{BS3} = k_2 l_{BD}$ 

Таблица 11

Величина	$l_{ON}$ , M	$l_{ND}$ , м	$l_{\it EA}$ , м	$l_{EC}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BD}$ , м	$l_{NC}$ , м	<i>x</i> , M	у, м	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2,45	3	2	1	6	7	5	4	1,5	1	0,3	0,5
Вариант 2	0,445	0,1	0,3	0,1	0,5	0,5	0,5	0,55	0,3	-1	0,6	0,2


Вариант 1: Mc = 7 кНм; Вариант 2: Mc = 6 кНм.



 $l_{AS2} = k_1 l_{AC}, l_{AS3} = k_2 l_{AN}$ 

Таблица 12


Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{AC}$ , M	$l_{AN}$ , M	у, м	<i>F</i> max5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,75	0,75	0,245	2,4	1	0,3	0,6
Вариант 2	1	5	6	0,3	2,7	1	0,5	0,2



 $l_{O2S4} = k_1 l_{O1A}, l_{O3S5} = k_2 l_{O3B}$ 

Таблица 13


Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{AD}$ , M	$l_{DB}$ , м	$l_{O3B}$ , м	<i>x</i> <sub>1</sub> , м	<i>x</i> <sub>2</sub> , м	у, м	Мстах, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,4	0,4	0,3	0,45	0,3	0,7	0,15	3,3	1	0,5	0,8
Вариант 2	2,5	5	1	6	2	7,5	1	5,5	-1	1	0,4



 $l_{CS3} = k_1 l_{CO2}, l_{CS4} = k_2 l_{CD}$ 

Таблица 14


Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{O1O2}$ , M	$l_{O2C}$ , м	$l_{CD}$ , м	у, м	β	<i>Fc</i> max, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,15	0,3	0,3	0,35	0,2	90°	5	-1	0,4	0,5
Вариант 2	4	6	4	4	4	60°	4,4	1	0,7	0,2



 $l_{CS3} = k_1 l_{CB}, \ l_{AS2} = k_2 l_{AB}$ 

Таблица 15


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , м	$l_{\mathit{CB}}$ , M	$l_{\mathit{OC}}$ , M	х, м	β	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,25	0,5	0,5	0,6	0,3	60°	3	-1	1,4	0,5
Вариант 2	0,3	0,6	0,45	0,7	0,1	45°	5	1	0,7	0,4



 $l_{AS2} = k_1 l_{AE}, \ l_{CS4} = k_2 l_{BD}$ 

Таблица 16


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AE}$ , M	$l_{BD}$ , M	<i>y</i> <sub>1</sub> , M	<i>y</i> <sub>2</sub> , M	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,5	3	1,5	2	1	5,1	1	0,4	0,7
Вариант 2	2	6	4	2	3	1,3	-1	0,5	0,3



 $l_{NS4} = k_1 l_{NE}, \ l_{AS2} = k_2 l_{AB}$ 

Таблица 17


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BC}$ , M	$l_{\it BN}$ , M	$l_{ND}$ , M	$l_{\mathit{OC}}$ , M	у, м	β	Fc, к $H$	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,45	0,4	0,2	0,35	0,6	0,35	60°	3,3	-1	0,3	0,2
Вариант 2	0,4	0,9	0,55	0,1	0,7	1	0,6	45°	4,2	1	0,8	0,9



 $l_{CS4} = k_1 l_{CD}, \ l_{AS2} = k_2 l_{AE}$ 

Таблица 18


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AE}$ , M	$l_{BD}$ , M	$l_{CD}$ , м	<i>y</i> <sub>1</sub> , M	<i>y</i> <sub>2</sub> , M	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2,5	4,5	5	1,5	1	1,5	3,1	-1	0,7	0,2
Вариант 2	1,5	6	10	4	2	1	5	1	0,8	0,6



 $l_{CS3} = k_1 l_{CB}, \ l_{BS4} = k_2 l_{BN}$ 

Таблица 19


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{BC}$ , M	$l_{BD}$ , M	$l_{OC}$ , м	х, м	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	3	4,5	4	7	1,5	3	-1	1,5	0,4
Вариант 2	0,5	0,7	0,5	1	0,25	4	1	0,5	0,7



 $l_{BS3} = k_1 l_{CB}, l_{CS5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 20


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{BC}$ , м	$l_{OB}$ , м	<i>x</i> , M	β	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,7	0,4	0,4	10°	7	-1	0,2	0,6
Вариант 2	0,2	0,6	0,3	0,5	30°	9	1	0,5	0,4



 $l_{DS5} = k_1 l_{DE}, l_{BS2} = k_2 l_{BA}$ 

Таблица 21


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BD}$ , м	$l_{DE}$ , м	х, м	<i>y</i> <sub>1</sub> , M	<i>y</i> <sub>2</sub> , M	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2	7	4	4	6,5	4	2,5	3,3	-1	0,1	0,3
Вариант 2	4	5	7,5	6	4	0,3	0,1	2,5	1	0,7	0,5



 $l_{DS5} = k_1 l_{OA}, \ l_{AS2} = k_2 l_{AB}$ 

Таблица 22


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BE}$ , м	<i>x</i> , M	<i>y</i> <sub>1</sub> , M	<i>y</i> <sub>2</sub> , M	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2,5	5	2,5	7,5	5,5	2	3,3	1	1	0,5
Вариант 2	0,4	0,65	0,4	1,34	0,55	0,1	7,1	-1	1,5	0,7



 $l_{CS4} = k_1 l_{CD}, l_{AS2} = k_2 l_{AN}$ 

Таблица 23


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{OC}$ , м	$l_{AE}$ , M	$l_{BD}$ , M	$l_{DC}$ , м	<i>y</i> <sub>1</sub> , M	<i>y</i> <sub>2</sub> , M	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1	1,5	6,5	4,5	3,5	2	1	5,5	-1	0,1	0,7
Вариант 2	0,15	0,3	0,35	0,65	0,5	0,3	2	3,3	-1	0,4	0,5



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{DS3} = k_2 l_{BD}$ 

Таблица 24


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BD}$ , M	$l_{OD}$ , м	х, м	у, м	γ	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2	6,5	7	4,5	2	4	25°	2,5	-1	0,3	0,7
Вариант 2	0,15	0,4	0,8	0,6156	0,4	0,1069	80°	5,6	1	0,8	0,2




 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{CS3} = k_2 l_{BC}$ 

Таблица 25

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	<i>l <sub>СВ</sub></i> , м	$l_{OC}$ , м	у, м	α	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,6	0,4	0,3	0,3	30°	8,1	-1	0,5	1,2
Вариант 2	0,15	0,45	0,55	0,8	0,2	45°	4	1	0,1	1,5






 $l_{AS2} = k_1 l_{AC}, \ l_{CS4} = k_2 l_{CM}$ 

Таблица 26


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AC}$ , M	$l_{\mathit{CM}}$ , M	$l_{OM}$ , м	$l_{BD}$ , M	α	β	<i>y</i> , M	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1	8	4	6	3	90°	15°	4,5	7,1	-1	0,9	0,5
Вариант 2	0,25	0,7	0,55	0,7	0,3	60°	10°	0,25	3,1	-1	0,2	0,7



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, l_{CS4} = k_2 l_{BE}$ 

Таблица 27

Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AC}$ , M	$l_{\mathit{CE}}$ , м	<i>x</i> , M	у, м	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1,5	5	4	7	1	4,6	-1	0,3	0,8
Вариант 2	3	5	6,5	8	0,5	5,1	1	0,7	0,5



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{DS4} = k_2 l_{DN}$ 

Таблица 28

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AC}$ , M	$l_{DN}$ , M	$l_{NE}$ , M	<i>x</i> , M	β	у, м	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1,5	6	2	1,5	7,5	45°	2	-1	0,5	0,3
Вариант 2	0,2	0,38	0,15	0,2	0,5	60°	0,1	1	0,2	0,5


Вариант 1: Fc = 9,9 кH; Вариант 2: Fc = 5,4 кH.

#### 

 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{NS5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 29


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AC}$ , M	$l_{\mathit{CE}}$ , м	$l_{ON}$ , M	у, м	α	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,3	0,6	0,3	0,65	0,2	30°	8,2	-1	0,8	1,4
Вариант 2	0,15	0,45	0,2	0,5	0,1	60°	7,3	1	0,5	1



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{NS4} = k_2 l_{DN}$ 

Таблица 30


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AC}$ , M	$l_{\it CN}$ , M	$l_{ND}$ , м	$l_{ED}$ , м	х, м	<i>y</i> <sub>1</sub> , M	<i>y</i> <sub>2</sub> , M	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	3	4,5	3	5,2	5,2	11	1,5	2,5	4,2	-1	0,5	0,7
Вариант 2	2	3,5	4	6	6	7	1	2	5	1	0,3	0,4



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, l_{ES5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 31

Величина	$l_{\mathit{OA}}$ , м	$l_{AC}$ , м	$l_{CD}$ , м	$l_{ND}$ , м	<i>y</i> <sub>1</sub> , M	<i>y</i> <sub>2</sub> , M	Fc, к $H$	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2,5	5	3	5,5	2	0,5	7	-1	1,2	0,5
Вариант 2	0,3	0,55	0,15	0,5	0,1	0,25	2	1	0,7	0,2




 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, l_{NS4} = k_2 l_{ND}$ 

Таблица 32

Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{\mathit{CB}}$ , м	$l_{BN}$ , M	$l_{ND}$ , м	$l_{DE}$ , м	$l_{OC}$ , м	$l_{\mathit{CE}}$ , м	α	γ	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1,2	5,4	4,5	2,6	2,5	2,2	5,5	7	50°	30°	-1	0,4	0,5
Вариант 2	0,25	0,6	0,45	0,15	0,35	0,55	0,45	1	15°	45°	1	1,2	0,6


Вариант 1: Mc = 2 кНм; Вариант 2: Mc = 6 кНм.



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{MS3} = k_2 l_{BM}$ 

Таблица 33

Величина	$l_{\mathit{OA}}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{\mathit{CB}}$ , м	$l_{\mathit{OM}}$ , M	$l_{BM}$ , M	у, м	γ	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1,5	5,5	2,6	5	2,6	2	30°	7	-1	0,2	0,5
Вариант 2	0,2	0,45	0,36	0,4	0,3	0,4	60°	5	1	0,7	0,5




 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{DS4} = k_2 l_{DN}$ 

Таблица 34

Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BN}$ , M	$l_{NC}$ , M	$l_{ND}$ , M	$l_{DE}$ , м	$l_{OC}$ , м	$l_{EC}$ , M	α	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,15	0,6	0,23	0,27	0,35	0,25	0,65	0,35	45°	-1	0,5	0,8
Вариант 2	0,3	0,45	0,4	0,2	0,4	0,4	0,6	0,2	30°	1	0,3	0,5


Вариант 1: Mc = 5 кНм; Вариант 2: Mc = 7 кНм.



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{NS4} = k_2 l_{NC}$ 

Таблица 35


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BN}$ , M	$l_{NE}$ , M	$l_{EO}$ , M	$l_{NC}$ , M	α	<i>y</i> , M	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1,5	5	2	2,5	5,5	4	45°	1	10	-1	0,4	0,7
Вариант 2	2	5	2,5	3	3	2,2	75°	2	9,9	1	0,5	0,2



 $l_{AS2} = k_1 l_{AN}, l_{BS3} = k_2 l_{NB}$ 

Таблица 36


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AD}$ , M	$l_{DN}$ , M	$l_{NB}$ , M	$l_{OB}$ , м	γ	у, м	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2	3,5	4	3	7,5	20°	1	7	-1	0,3	0,7
Вариант 2	3,5	4	2	5	6	45°	2	5	1	0,8	0,2



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{NS3} = k_2 l_{NB}$ 

Таблица 37

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BN}$ , M	$l_{CD}$ , м	$l_{ON}$ , M	α	β	у, м	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1,2	5	4,5	3	5,5	45°	120°	2	6	-1	0,7	0,5
Вариант 2	4	6	6,5	2	7	60°	90°	1	5	1	0,5	0,2



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, l_{BS4} = k_2 l_{BD}$ 

Таблица 38

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{\mathit{BE}}$ , м	$l_{BD}$ , м	$l_{DM}$ , м	$l_{ME}$ , M	х, м	у, м	α	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,4	0,4	0,35	0,4	0,45	0,3	0,1	20°	1	0,6	0,1
Вариант 2	0,35	0,45	0,6	0,45	0,35	0,5	0,5	0,2	60°	-1	0,5	0,9

Вариант 1: Mc = 7 кНм; Вариант 2: Mc = 3 кНм.


# 

 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, l_{DS5} = k_2 l_{DE}$ 

Таблица 39

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AN}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BC}$ , M	$l_{BD}$ , M	$l_{NE}$ , M	$l_{ED}$ , M	$l_{OC}$ , M	α	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	3	2	7	7	4	2	4	5	10°	-1	0,5	0,6
Вариант 2	0,45	0,2	1	0,9	0,5	0,25	0,6	0,7	30°	1	0,4	0,3


Вариант 1: Mc = 7,2 кНм; Вариант 2: Mc = 4,5 кНм.



 $l_{OS1} = k_1 l_{OB}, \ l_{DS5} = k_2 l_{DN}, \ l_{CS3} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 40


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{OC}$ , м	<i>l<sub>DC</sub></i> , м	$l_{DE}$ , м	α	β	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,25	0,35	0,6	0,68	20°	60°	7,6	-1	0,7	0,5
Вариант 2	1,5	2,5	3,5	3,5	45°	90°	5,9	1	0,4	0,1



 $l_{OS1} = k_1 l_{OB}, \ l_{CS3} = k_2 l_{OA}, \ l_{DS5} = k_3 l_{OA}$ 

Таблица 41


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{OC}$ , м	$l_{EN}$ , M	$l_{ND}$ , м	β	у, м	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$	$k_3$
Вариант 1	2,5	4,5	3	2	45°	2,5	4,2	-1	0,5	1	0,5
Вариант 2	2	3	2	2,5	75°	2	1,1	1	0,8	1,4	0



 $l_{NS3} = k_1 l_{NC}, l_{CS4} = k_2 l_{CD}$ 

Таблица 42

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{ON}$ , M	$l_{NC}$ , M	$l_{DC}$ , м	$l_{DE}$ , м	$l_{EN}$ , M	α	β	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1,5	2,5	2,5	3	3,5	3,5	15°	120°	1	-1	0,5	0,3
Вариант 2	2,5	3	2	3,5	4,5	4	30°	90°	2	1	0,5	0,7




 $l_{BS3} = k_1 l_{BN}, l_{DS5} = k_2 l_{DE}$ 

Таблица 43

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{NB}$ , M	$l_{BC}$ , M	$l_{NE}$ , M	$l_{DE}$ , м	$l_{DO}$ , м	$l_{OC}$ , м	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,45	0,2	0,45	0,25	0,4	0,5	0,6	3	-1	0,5	0,7
Вариант 2	2,5	6	1	4	4	4,5	3	5	2	1	0,2	0,9


Вариант 1:  $\alpha$  = 30°,  $\beta$  = 55°; Вариант 2:  $\alpha$  = 45°,  $\beta$  = 60°



 $l_{CS3} = k_1 l_{CB}, l_{BS4} = k_2 l_{BD}$ 

Таблица 44

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{BC}$ , M	$l_{BD}$ , M	$l_{DN}$ , M	$l_{OC}$ , м	$l_{NC}$ , M	α	β	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1,5	4	3	3,5	5,5	30	7°	70°	4	-1	0,3	0,6
Вариант 2	2	3	2	3	5	2,5	30°	45°	2	1	0,4	0,5




 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{NS5} = k_2 l_{ND}$ 

Таблица 45

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BC}$ , м	$l_{OC}$ , м	$l_{NE}$ , M	$l_{CN}$ , м	α	β	γ	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,15	0,6	0,3	0,5	0,4	0,3	180°	15°	45°	-1	0,7	0,5
Вариант 2	0,2	0,7	0,35	0,6	0,5	0,3	175°	60°	60°	1	0,2	0,5

Вариант 1: Mc = 5 кНм; Вариант 2: Mc = 6,5 кНм.




 $l_{AS2} = k_1 l_{OA}, l_{CS5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 46

Величина	$l_{OB}$ , M	$l_{BA}$ , м	$l_{BD}$ , M	$l_{OE}$ , м	α	у, м	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2	2	2,5	6,5	30°	2,5	7,5	-1	1	0,3
Вариант 2	0,1	0,15	0,2	0,8	15°	0,1	7,2	1	0,7	0,5

### Задание 47




 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, l_{CS3} = k_2 l_{CD}$ 

Таблица 47

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BC}$ , M	$l_{CD}$ , м	$l_{DE}$ , м	$l_{EN}$ , M	$l_{OC}$ , м	$l_{CN}$ , M	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1,5	5,5	2,5	2,5	3,5	3	6	3,5	8,2	-1	0,5	0,2
Вариант 2	2	4,5	3	2,5	3	3,5	5	2	3,2	1	0,1	0,5


Вариант 1:  $\alpha = 35^{\circ}$ ,  $\beta = 15^{\circ}$ ; Вариант 2:  $\alpha = 15^{\circ}$ ,  $\beta = 30^{\circ}$ 



 $l_{AS2} = k_1 l_{OA}, \ l_{BS4} = k_2 l_{BN}$ 

Таблица 48


Величина	$l_{OB}$ , м	$l_{BA}$ , м	$l_{BN}$ , M	$l_{OE}$ , M	α	у, м	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,2	0,5	0,7	15°	0,1	7,3	-1	1	0,5
Вариант 2	0,15	0,25	0,4	0,5	30°	0,2	1,5	1	0,5	0,8



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, l_{CS3} = k_2 l_{CB}$ 

Таблица 49


Величина	$l_{ON}$ , M	$l_{NA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BC}$ , M	$l_{OC}$ , M	$l_{NE}$ , M	α	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2	2,5	9	9	8,5	1,5	10°	10	-1	0,5	0,3
Вариант 2	0,15	0,2	0,7	0,65	0,45	0,1	30°	8,1	-1	0,1	0,7



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{CS3} = k_2 l_{CB}$ 

Таблица 50


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BD}$ , M	$l_{DC}$ , м	$l_{OC}$ , м	$l_{EN}$ , M	$l_{ED}$ , м	α	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,5	0,65	0,38	0,27	0,55	0,2	0,5	30°	4,2	-1	0,3	0,4
Вариант 2	3,5	6,5	3,8	2,7	4,5	2	5	10°	2,7	1	0,8	0,6



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{DS5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 51

Величина	$l_{ON}$ , м	$l_{NA}$ , M	$l_{NE}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BD}$ , M	$l_{DC}$ , м	$l_{OC}$ , м	α	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2	2,5	1,5	9	4	5	8,5	10°	2,5	-1	0,3	0,6
Вариант 2	0,15	0,2	0,1	0,7	0,35	0,3	0,45	30°	4,5	1	0,5	0,2




 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{ES5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 52

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BC}$ , м	$l_{BD}$ , м	$l_{OE, M}$	$l_{DC}$ , м	$l_{OD}$ , м	α	β	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,15	0,45	0,35	0,4	1	0,5	0,7	30°	10°	-1	0,5	0,8
Вариант 2	1,8	3,5	2,135	3,363	5	4,5	5	45°	25°	1	0,4	1


Вариант 1: Mc = 4,3 кНм; Вариант 2: Mc = 3,5 кНм.



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{DS4} = k_2 l_{DN}$ 

Таблица 53


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{DN}$ , M	$l_{NE}$ , M	х, м	<i>y</i> <sub>1</sub> , M	<i>y</i> <sub>2</sub> , M	β	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,3	0,6	0,18	0,22	1,2	0,2	0,05	30°	4,2	-1	0,3	0,5
Вариант 2	0,35	0,65	0,15	0,25	1,5	0,15	0,1	45°	2	1	0,8	0,6



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{DS5} = k_2 l_{DE}$ 

Таблица 54


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{ED}$ , M	$l_{OD}$ , м	α	β	у, м	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,3	0,6	0,25	0,8	30°	10°	0,2	3	-1	0,9	0,5
Вариант 2	0,25	0,5	0,2	0,85	15°	15°	0,15	0,3	1	0,2	0,4



 $l_{AS2} = k_1 l_{AE}, l_{NS5} = k_2 l_{NE}$ 

Таблица 55


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AE}$ , M	$l_{NE}$ , M	$l_{ON}$ , м	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,3	1	0,6	1	5,7	-1	0,5	0,1
Вариант 2	0,15	0,4	0,7	0,5	4,9	1	0,5	0,7



 $l_{AS2} = k_1 l_{OA}, \ l_{CS5} = k_2 l_{CN}$ 

Таблица 56


Величина	$l_{OB}$ , м	$l_{\mathit{BA}}$ , м	$l_{\mathit{CB}}$ , м	$l_{CN}$ , м	$l_{OE}$ , м	α	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2,5	2,5	4,5	1,5	8	15°	1,6	-1	1	0,5
Вариант 2	0,2	0,15	0,5	0,25	0,5	45°	0,8	1	1,5	0,4



 $l_{OS1} = k_1 l_{OA}, l_{NS4} = k_2 l_{NE}$ 

Таблица 57


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{NE}$ , M	$l_{ED}$ , м	х, м	у, м	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,25	1	0,25	0,2	0,75	0,2	4	-1	0,7	0,2
Вариант 2	0,3	0,75	0,15	0,1	0,5	0,1	1	1	0,4	0,6



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{NS3} = k_2 l_{NB}$ 

Таблица 58


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{NB}$ , M	$l_{BE}$ , M	$l_{NC}$ , M	х, м	у, м	β	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,7	0,55	0,15	0,65	0,4	0,1	60°	5	-1	0,3	0,6
Вариант 2	0,25	0,65	0,55	0,2	0,5	0,35	0,2	75°	7	1	0,4	0,4



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}$ 

Таблица 59

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BM}$ , м	$l_{MO}$ , м	$l_{DN}$ , M	$l_{NE}$ , M	α	β	γ	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$
Вариант 1	1,5	5	2,5	4	4	2,5	15°	10°	30°	1,5	-1	0,6
Вариант 2	2,5	5,5	3	5,5	2,5	3,5	20°	45°	15°	4	1	0,5




 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{NS5} = k_2 l_{CE}$ 

Таблица 60

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BC}$ , M	$l_{CN}$ , M	$l_{CE}$ , M	$l_{OC}$ , M	α	β	γ	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,15	0,5	0,3	0,3	0,3	0,55	180°	20°	45°	-1	0,4	0,5
Варинат 2	0,2	0,65	0,35	0,25	0,2	0,55	175°	0°	60°	1	0,3	1


Вариант 1: Mc = 1,6 кНм; Вариант 2: Mc = 3,7 кНм



 $l_{CS2} = k_1 l_{OC}, l_{ES5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 61


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AC}$ , M	$l_{OE}$ , м	$l_{ON}$ , м	α	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,23	0,17	0,3	0,75	45°	9,3	-1	0,5	1,5
Вариант 2	0,15	0,3	0,4	0,55	60°	7,2	1	0,3	2



 $l_{OS1} = k_1 l_{OA}, l_{MS3} = k_2 l_{ME}$ 

Таблица 62

Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{\mathit{CE}}$ , м	$l_{ME}$ , M	$l_{MO}$ , M	α	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,3	0,15	0,4	0,35	35°	5	-1	0,5	0,4
Вариант 2	0,25	0,2	0,45	0,55	15°	7	1	0,8	1,2



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{DS4} = k_2 l_{EN}$ 

Таблица 63


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BC}$ , M	$l_{EN}$ , M	$l_{CO}$ , м	$l_{\mathit{CE}}$ , м	α	β	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,1	0,5	0,25	0,25	0,5	0,5	20°	25°	1,6	-1	0,6	0,5
Вариант 2	2	5,5	5	1,5	4,5	6,0	25°	30°	4,2	1	0,8	0,6

# E,N $y_1$ $y_2$ $y_2$ $y_2$ $y_3$ $y_4$ $y_5$ $y_6$ $y_6$ $y_6$ $y_6$ $y_7$ $y_8$ $y_7$ $y_8$ $y_8$ $y_8$ $y_9$ $y_9$

 $l_{AS2} = k_1 l_{AE}, l_{CS5} = k_2 l_{CD}$ 

Таблица 64


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AN}$ , M	$l_{ND}$ , м	$l_{BD}$ , м	<i>y</i> <sub>1</sub> , M	<i>y</i> <sub>2</sub> , M	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,1	0,6	0,2828	0,6	0,2	0,1	9	-1	0,4	0,5
Вариант 2	0,15	0,6	0,25	0,6	0,1	0,2	1	1	0,7	0,3



 $l_{NS3} = k_1 l_{NC}, l_{DS5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 65


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{NO}$ , M	$l_{NC}$ , M	$l_{DN}$ , M	β	α	γ	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,6	0,4	0,4	90°	50°	10°	1,8	-1	0,7	0,1
Вариант 2	0,25	0,35	0,5	0,6	120°	45°	15°	4,5	1	1	0,3



 $l_{NS3} = k_1 l_{OA}, l_{ES5} = k_2 l_{ED}$ 

Таблица 66

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{ON}$ , M	$l_{CD}$ , м	$l_{DE}$ , м	$l_{NK}$ , M	α	β	γ	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,1	0,5	0,2	0,25	0,2	30°	120°	15°	5	-1	1	0,5
Вариант 2	0,15	0,75	0,25	0,3	0,3	15°	160°	30°	6	1	0,5	1,5



 $l_{CS3} = k_1 l_{OA}, l_{BS4} = k_2 l_{BN}$ 

Таблица 67

Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{CO}$ , м	$l_{BN}$ , M	$l_{DN}$ , м	х, м	α	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,15	0,65	0,3	0,35	0,1	10°	7	-1	1	0,5
Вариант 2	0,4	0,9	0,25	0,55	0,25	15°	2	1	0,8	0,7





Таблица 68


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{ON}$ , м	$l_{NC}$ , м	α	γ	β	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,3	0,5	0,4	90°	15°	160°	1,5	-1	0,3	0,7
Вариант 2	0,4	0,7	0,25	120°	10°	90°	5,1	1	0,4	1



 $l_{CS3} = k_1 l_{CB}, l_{NS5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 69


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{CO}$ , м	$l_{\mathit{CB}}$ , м	$l_{CN}$ , м	α	β	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,6	0,4	0,45	5°	115°	1,6	-1	1	0,5
Вариант 2	0,25	0,5	0,15	0,25	15°	60°	6,5	1	0,7	0,2



 $l_{OS1} = k_1 l_{OA}, l_{NS5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 70


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AD}$ , M	$l_{AE}$ , M	$l_{\mathit{ON}}$ , M	у, м	α	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,4	0,9	0,55	0,15	35°	1,9	-1	0,5	1
Вариант 2	0,35	0,55	0,75	0,4	0,25	60°	7,3	1	0,5	0,3



 $l_{O1S1} = k_1 l_{O1A}, \ l_{AS2} = k_2 l_{AC}, \ l_{AS5} = k_3 l_{AN}$ 

Таблица 71


Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{AC}$ , M	$l_{AN}$ , M	$l_{O2N}$ , м	у, м	х, м	Мс4, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$	$k_3$
Вариант 1	0,2	0,6	0,5	0,25	0,2	0,5	4,4	1	0,5	0,3	0,4
Вариант 2	2,5	7	4,5	3	1,5	4	7,7	-1	0,3	0,5	0,6



 $l_{MS3} = k_1 l_{MD}, \ l_{OS1} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 72


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{BC}$ , м	$l_{MO}$ , M	$l_{MD}$ , м	α	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2	1,5	4	8	35°	7,3	-1	1	0,4
Вариант 2	2,5	1	4,5	8,5	30°	4,2	1	0,5	0,3



 $l_{OS1} = k_1 l_{OA}, l_{MS5} = k_2 l_{CE}$ 

Таблица 73


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{NC}$ , м	$l_{\mathit{CE}}$ , м	$l_{MO}$ , M	α, гр	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2,5	2	6,5	3,5	35	6	-1	0,5	0,7
Вариант 2	0,2	0,1	0,6	0,3	20	3,7	1	0,3	0,6



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{O2S3} = k_2 l_{O2B}, \ l_{NS5} = k_3 l_{O1A}$ 

Таблица 74

Величина	$l_{O1A}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{O2B}$ , м	$l_{CN}$ , м	<i>x</i> , M	<i>y</i> , M	α	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$	$k_3$
Вариант 1	0,2	0,55	0,8	0,25	0,65	0,1	90°	5	1	0,5	0,4	0,1
Вариант 2	0,3	0,53	0,7	0,25	0,65	0,1	60°	9	-1	0,3	0,7	0,2




 $l_{O1S1} = k_1 l_{O1A}, l_{AS2} = k_2 l_{AB}, l_{O2S3} = k_3 l_{O2B}$ 

Таблица 75

Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{O2C}$ , м	$l_{O2E}$ , м	$l_{O1O2}$ , м	α	β	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$	$k_3$
Вариант 1	0,2	0,42	0,35	0,55	0,5	10°	65°	-1	0,4	0,1	0,2
Вариант 2	2,5	5	4	3,5	6	30°	60°	1	0,9	0,5	0,8

Вариант 1: Fc = 10 кH; Вариант 2: Fc = 5,4 кH.




 $l_{O2S3} = k_1 l_{O2B}, l_{O3S5} = k_2 l_{O1A}$ 

Таблица 76

Величина	$l_{O1A}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{O2B}$ , м	$l_{BC}$ , м	$x_1$ , M	<i>y</i> <sub>1</sub> , M	<i>x</i> <sub>2</sub> , M	<i>y</i> <sub>2</sub> , M	α	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1,5	5	3,5	5	3	1	6	1	120°	-1	0,3	0,6
Вариант 2	0,25	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,55	0,15	180°	1	0,8	0,4


Вариант 1: Mc = 8,8 кНм; Вариант 2: Mc = 3,3 кНм.



 $l_{O1S1} = k_1 l_{O1A}, l_{BS2} = k_2 l_{BC}, l_{AS5} = k_3 l_{AD}$ 

Таблица 77


Величина	$l_{O1A}$ , M	$l_{O1B}$ , м	$l_{BC}$ , м	$l_{AD}$ , M	$l_{NC}$ , м	$l_{ND}$ , M	у, м	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$	$k_3$
Вариант 1	2,5	1,5	5,5	5,5	1,5	2,5	2,2	5,2	-1	0,2	0,1	0,4
Вариант 2	3	1	5,75	5,75	1	3	1	3,2	1	0,3	0,7	0,5



 $l_{O1S1} = k_1 l_{O1A}, l_{O2S3} = k_2 l_{O2C}, l_{ES5} = k_3 l_{O1A}$ 

Таблица 78

Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{O2C}$ , м	$l_{CE}$ , M	<i>x</i> <sub>1</sub> , M	<i>y</i> <sub>1</sub> , M	у <sub>2</sub> , м	<i>Fc</i> max, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$	$k_3$
Вариант 1	0,3	0,55	0,55	0,2	0,3	0,4	6,2	1	0,1	0,4	0,3
Вариант 2	4	4,5	6	2,5	0,2	5	5,8	-1	0,5	0,6	0,1




 $l_{O1S1} = k_1 l_{O1A}, l_{O3S5} = k_2 l_{O3D}$ 

Таблица 79

Величина	$l_{O1A}$ ,M	$l_{O2C}$ , M	$l_{CD}$ , M	$l_{O3D}$ , м	$l_{O1O2}$ , M	$l_{O2O3}$ , м	α	β	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	3	8,2	8	7	4,5	2,5	30°	15°	1	0,5	0,6
Вариант 2	1,5	5,5	8,5	4	3,5	4,5	45°	25°	-1	0,6	0,5

Вариант 1: Mc = 9,2 кНм; Вариант 2: Mc = 5,6 кНм.




 $l_{O2S2} = k_1 l_{O2N}, l_{AS3} = k_2 l_{AN}, l_{O3S5} = k_3 l_{O3B}$ 

Таблица 80

Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{O2N}$ , M	$l_{AN}$ , M	$l_{O3B}$ , м	$l_{O1O2}$ ,M	<i>x</i> , M	<i>y</i> , M	β	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$	$k_3$
Вариант 1	2,5	3,5	8,5	4	8	3	2,5	30°	1	0,7	0,8	0,9
Вариант 2	0,3	0,35	0,67	0,45	0,7	0,4	0,2	15°	-1	0,1	0,2	0,3


Вариант 1: Mc = 7,9 кНм; Вариант 2: Mc = 1,8 кНм.



 $l_{O1S1} = k_1 \cdot l_{O1A}, \ l_{AS2} = k_2 \cdot l_{AC}$ 

Таблица 81


Величина	$l_{O1A}$ , M	$l_{O2C}$ , м	$l_{AC}$ , M	$x_1$ , M	<i>x</i> <sub>2</sub> , M	у, м	Fmax5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1,5	3,5	5,2	3	1	3	5,3	-1	0,5	0,7
Вариант 2	2	3,8	6,5	3,5	1,5	3,5	7,3	1	0,4	0,5



 $l_{O1S1} = k_1 l_{O1A}, \ l_{AS5} = k_2 l_{AC}, \ l_{CS4} = k_3 l_{CD}$ 

Таблица 82


Величина	$l_{O1A}$ , M	$l_{AC}$ , м	$l_{CO2}$ , м	х, м	у, м	Fc max, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$	$k_3$
Вариант 1	0,2	0,5	0,25	0,5	0,05	7,3	-1	0,5	0,9	0,7
Вариант 2	2,5	6	3	6	1,5	1,9	1	0,5	0,6	0,6



 $l_{O1S1} = k_1 \cdot l_{O1A}, l_{O2S5} = k_2 \cdot l_{O1A}$ 

Таблица 83


Величина	$l_{O1A}$ , M	$l_{AN}$ , M	$l_{ND}$ , м	х, м	у, м	Мс тах, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2,5	2,5	4	3	2	1,8	-1	0,3	0,2
Вариант 2	1,5	2	2,5	4,5	3	6,8	1	0,7	1,1



 $l_{BS4} = k_1 l_{BN}, l_{O2S5} = k_2 l_{O2N}$ 

Таблица 84


Величина	$l_{O1A}$ , м	$l_{O1B}$ , м	$l_{AD}$ , м	$l_{BN}$ , м	$l_{O2N}$ , м	х, м	<i>Мс</i> тах, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,77	0,77	2,37	4,47	2,35	4,63	4,7	-1	0,7	0,7
Вариант 2	0,15	0,3	0,5	1	0,35	1	3,4	1	0,8	0,8



 $l_{CS3} = k_1 l_{OA}, l_{CS5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 85


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{\mathit{OE}}$ , м	$l_{CN}$ , M	х, м	β	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,12	0,35	0,05	0,3	10°	1,6	-1	1,1	0,2
Вариант 2	0,25	0,8	0,1	0,45	15°	0,7	1	1,5	0,7



 $l_{O1S1} = k_1 l_{O1A}, l_{O2S5} = k_2 l_{O2N}$ 

Таблица 86


Величина	$l_{O1A}$ , M	$l_{AC}$ , M	$l_{CD}$ , м	$l_{DN}$ , M	$l_{O2N}$ , M	<i>x</i> , M	у, м	<i>Fc</i> 5, кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,25	0,2	0,35	0,4	0,65	0,3	0,2	3,2	-1	0,8	0,1
Вариант 2	0,3	0,1	0,45	0,45	0,95	0,4	0,3	5,5	1	1,2	0,6



 $l_{CS3} = k_1 l_{CB}, l_{NS5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 87


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{OC}$ , м	$l_{CD}$ , м	$l_{CK}$ , M	α	β	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,3	0,65	0,4	0,35	5°	45°	1,3	-1	0,6	0,5
Вариант 2	2,5	8	5	2	15°	60°	4,5	1	0,5	0,4



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, \ l_{ES5} = k_2 l_{BC}$ 

Таблица 88


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BN}$ , M	$l_{NC}$ , M	$l_{EC}$ , M	$l_{OC}$ , м	α	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,3	0,5	0,26	0,22	0,3	0,6	50°	7,6	-1	0,6	0,7
Вариант 2	3,5	4,5	1,5	2,5	5	4,5	30°	8,5	1	0,4	1,2



 $l_{CS5} = k_1 l_{OA}, l_{CS3} = k_2 l_{CB}$ 

Таблица 89


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{OE}$ , M	$l_{EB}$ , м	$l_{NC}$ , M	$l_{BC}$ , M	β	<i>x</i> , M	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2	4,7	2,5	1	6,5	20°	3,5	7,5	-1	1	0,2
Вариант 2	1,5	3	2	0,5	6	45°	2,5	6,2	1	0,5	0,3



 $l_{DS5} = k_1 l_{DC}, \ l_{AS2} = k_2 l_{AB}$ 

Таблица 90


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BD}$ , M	$l_{OD}$ , M	$l_{OE}$ , M	α	β	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,25	0,45	0,6	0,55	0,9	95°	45°	5	-1	0,5	0,7
Вариант 2	3	4	4,5	4	7,5	115°	5°	7	1	0,8	0,6



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, l_{BS3} = k_2 l_{BE}$ 

Таблица 91


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BE}$ , M	$l_{OE}$ , м	$x_1$ , M	α	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,3	0,45	0,75	0,85	0,35	45°	8	-1	0,2	0,2
Вариант 2	2,5	4	5,5	5,5	0,05	60°	1	1	0,3	0,5



 $l_{OS1} = k_1 l_{OA}, l_{AS2} = k_2 l_{AD}$ 

Таблица 92


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AD}$ , M	$l_{OC}$ , м	α	х, м	у, м	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,4	1,35	0,65	25°	1,7	0,4	9	1	0,5	0,1
Вариант 2	1,5	6	4	5°	8	2,5	2	-1	0,7	1



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, l_{CS4} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 93


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AB}$ , M	$l_{BC}$ , M	$l_{KC}$ , M	$l_{OK}$ , M	$l_{OD}$ , м	α	β	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,4	0,35	0,4	0,9	0,8	10°	45°	3	-1	0,8	0,2
Вариант 2	3	3,7	3	3,5	7	7,5	15°	40°	1	1	0,5	1,3



 $l_{CS3} = k_1 l_{OA}, l_{AS4} = k_2 l_{AD}$ 

Таблица 94

Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{AD}$ , M	$l_{OE}$ , м	$l_{OC}$ , м	α	β	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,3	0,55	1	0,85	10°	35°	2	1	0,9	0,2
Вариант 2	2,5	4	8,5	4	5°	15°	1	-1	0,7	0,4



 $l_{AS2} = k_1 l_{AB}, l_{DS4} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 95

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AB}$ , M	$l_{BC}$ , м	$l_{BD}$ , M	$l_{CD}$ , M	$l_{OC}$ , M	$l_{OE}$ , м	α	β	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,5	0,3	0,35	0,175	0,5	0,5	35°	75°	-1	0,3	1
Вариант 2	1,5	3	2,5	3	2	3,5	4	30°	60°	1	0,5	1,3


Вариант 1: Mc = 4 кНм; Вариант 2: Mc = 6 кНм.

### 

 $l_{CS3} = k_1 l_{CD}, l_{NS5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 96

Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{CD}$ , м	$l_{OC}$ , м	$l_{ON}$ , м	α, гр	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	2	8,5	5	4,5	20	4	-1	0,8	0,7
Вариант 2	2,5	13	7,5	7	30	9	1	0,1	0,2



 $l_{AS2} = k_1 l_{AD}, l_{DS4} = k_2 l_{DE}$ 

Таблица 97


Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AD}$ , M	$l_{DE}$ , м	$l_{OC}$ , M	у, м	α	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	4	10	8	4,5	6	35°	5	-1	0,3	0,4
Вариант 2	0,3	0,9	0,4	0,5	0,4	60°	7	1	0,8	0,3

# Задание 98 D,E S4 Fc 0.4H 0 H 13

 $l_{OS1} = k_1 l_{OA}, l_{CS4} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 98


Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{NC}$ , м	$l_{OD}$ , м	у, м	α	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	5	4,5	9	1,5	35°	9	-1	0,5	0,7
Вариант 2	3,5	3,5	7	0,5	45°	4	1	0,3	1,1



 $l_{CS3} = k_1 l_{CK}, l_{NS5} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 99

Величина	$l_{OA}$ , м	$l_{CD}$ , M	$l_{OC}$ , м	$l_{CK}$ , M	α	β	<i>Fc</i> , кН	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	0,2	0,3	0,55	0,24	50°	60°	6	-1	0,2	1
Вариант 2	3	4,5	6,5	3	30°	30°	1	1	0,5	1,2



 $l_{DS5} = k_1 l_{OA}, l_{KS4} = k_2 l_{OA}$ 

Таблица 100

Величина	$l_{OA}$ , M	$l_{AC}$ , M	$l_{CD}$ , M	$l_{AD}$ , M	$l_{OK}$ , M	х, м	α	Мс, кНм	$\omega_1, c^{-1}$	$k_1$	$k_2$
Вариант 1	1,5	4	6	3	7	1	120°	7	-1	1	0,4
Вариант 2	2	3	4	4	4	1,5	105°	1,2	1	0,7	1,5

### ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1. Требования к оформлению расчетно-графического задания	4
1.1. Содержание пояснительной записки и графической части РГЗ	4
1.2. Оформление иллюстраций, графиков и таблиц	4
1.3. Основные надписи и расположение форматов	5
1.4. Правила оформления формул	6
1.5. Условные обозначения, принятые в расчетно-графическом задании, и общие рекомендации	6
2. Защита расчетно-графической работы	7
3. Список учебно-методической литературы	7
Технические задания, тип А	8
Технические задания, тип Б	18